

equipamento deve ter 02 portas com sistema por elevação vertical/guilhotina com estatura em aço inox e vidro temperado. Sistema de tratamento de água por osmose reversa com capacidade de produção de água tratada de 30 litros/hora e reservatório de água tratada instalada - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R\$ 124.900,00.

No lote (31) - ITEM 31 - Carro para transporte de materiais (diversos) Tipo/aberto/3 prateleiras/aço inox. Com estrutura em aço inox, com duas portas de abrir em aço inox com travas, com no mínimo uma prateleira em aço inox, com pára-choque de borracha, em toda a volta, com puxadores em aço inox, com 04 rodízios com no mínimo 5 polegadas, sendo dois giratórios e dois fixos. Com dimensões mínimas: C: 1000MM L: 600MM A: 800MM - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (32) - ITEM 32 - Carro para transporte de materiais (diversos) Tipo: fechado/ 01 prateleira/ aço inox. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 18/08/2016, às 15:24:22 horas, no lote (33) - ITEM 33 - Balança tipo plataforma - Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono, ou alumínio, ou material de qualidade e resistência semelhante; capacidade máxima de pesagem deve ser de no mínimo 300 kg de divisão de pesagem de 100 g em 100 g. Dimensões mínimas da plataforma = L x P (cm) 40x40 plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/08/2016, às 14:46:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2016, às 14:46:26 horas, no lote (33) - ITEM 33 - Balança tipo plataforma - Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono, ou alumínio, ou material de qualidade e resistência semelhante; capacidade máxima de pesagem deve ser de no mínimo 300 kg de divisão de pesagem de 100 g em 100 g. Dimensões mínimas da plataforma = L x P (cm) 40x40 plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME. No dia 29/08/2016, às 11:34:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2016, às 11:34:26 horas, no lote (33) - ITEM 33 - Balança tipo plataforma - Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono, ou alumínio, ou material de qualidade e resistência semelhante; capacidade máxima de pesagem deve ser de no mínimo 300 kg de divisão de pesagem de 100 g em 100 g. Dimensões mínimas da plataforma = L x P (cm) 40x40 plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração



No dia 13/09/2016, às 13:35:58 horas, no lote (39) - ITEM 39 - Máquina de costura industrial Máquina de ponto fixo do tipo reta, com sistema automático de lubrificação. De alta velocidade de 4.500rpm, sistema de levantamento do calcador por alavanca e joelheira; Protetor de dedos e correia, equipada com 01 agulha. Composta por: tampo de madeira revestido em fórmica impermeável, estante de ferro pintado. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme o item 10.1 do edital.

No dia 13/09/2016, às 13:35:58 horas, no lote (39) - ITEM 39 - Máquina de costura industrial Máquina de ponto fixo do tipo reta, com sistema automático de lubrificação. De alta velocidade de 4.500rpm, sistema de levantamento do calcador por alavanca e joelheira; Protetor de dedos e correia, equipada com 01 agulha. Composta por: tampo de madeira revestido em fórmica impermeável, estante de ferro pintado. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME com o valor R\$ 2.412,00.

No dia 18/08/2016, às 09:04:18 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (1) - ITEM 01 - Ar condicionado Climatização/apenas frio; Tipo/split mínimo de 12.000 BTU. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.6 e 6.6.7 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:04:40 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ERLANYA S. DE LIMA - ME, no lote (1) - ITEM 01 - Ar condicionado Climatização/apenas frio; Tipo/split mínimo de 12.000 BTU. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.6 e 6.6.7 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:05:09 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN, no lote (1) - ITEM 01 - Ar condicionado Climatização/apenas frio; Tipo/split mínimo de 12.000 BTU. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.6, 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:14:00 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (1) - ITEM 01 - Ar condicionado Climatização/apenas frio; Tipo/split mínimo de 12.000 BTU. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item



desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.6, 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:29:04 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (3) - Ar condicionado Climatização/apenas frio; Tipo/janela mínimo de 12.000 BTU. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.6 e 6.6.7 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:29:25 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ERLANYA S. DE LIMA - ME, no lote (3) - Ar condicionado Climatização/apenas frio; Tipo/janela mínimo de 12.000 BTU. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.6, 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:29:49 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN, no lote (3) - Ar condicionado Climatização/apenas frio; Tipo/janela mínimo de 12.000 BTU. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.6, 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:30:49 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (3) - Ar condicionado Climatização/apenas frio; Tipo/janela mínimo de 12.000 BTU. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:31:33 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRE, no lote (3) - Ar condicionado Climatização/apenas frio; Tipo/janela mínimo de 12.000 BTU. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:35:40 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (3) - Ar condicionado Climatização/apenas frio; Tipo/janela mínimo de 12.000 BTU. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:41:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA




FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - DEXCEL INFORMATICA LTDA - ME, no lote (4) - Computador (desktop básico) Processador: no mínimo intel core i3 ou AMD A10; Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz; Disco rígido: mínimo de 500 GB; Tipo de monitor: 18,5 (1366x768; Mouse: USB, 800 DPI, 2 botões, SCROOL (com fio); Fonte: compatível com o item; Sistema operacional: Windows 7 PRO (64BITS); Garantia: mínima de 12 meses; Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas, (com fio); Interfaces da rede: 10/100/1000 e wifi; Interfaces do vídeo: integrada; Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.6, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.6 e 6.6.7 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:41:49 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, no lote (4) - Computador (desktop básico) Processador: no mínimo intel core i3 ou AMD A10; Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz; Disco rígido: mínimo de 500 GB; Tipo de monitor: 18,5 (1366x768; Mouse: USB, 800 DPI, 2 botões, SCROOL (com fio); Fonte: compatível com o item; Sistema operacional: Windows 7 PRO (64BITS); Garantia: mínima de 12 meses; Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas, (com fio); Interfaces da rede: 10/100/1000 e wifi; Interfaces do vídeo: integrada; Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.6, 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:42:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (4) - Computador (desktop básico) Processador: no mínimo intel core i3 ou AMD A10; Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz; Disco rígido: mínimo de 500 GB; Tipo de monitor: 18,5 (1366x768; Mouse: USB, 800 DPI, 2 botões, SCROOL (com fio); Fonte: compatível com o item; Sistema operacional: Windows 7 PRO (64BITS); Garantia: mínima de 12 meses; Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas, (com fio); Interfaces da rede: 10/100/1000 e wifi; Interfaces do vídeo: integrada; Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.6, 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:43:20 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (5) - Freezer comum Tipo vertical 01 porta até 200 litros. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.6 e 6.6.7 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:44:23 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ERLANYA S. DE LIMA - ME, no lote (5) - Freezer comum Tipo vertical 01 porta até 200 litros. O motivo da



desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.6, 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:45:05 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (5) - Freezer comum Tipo vertical 01 porta até 200 litros. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:45:27 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (5) - Freezer comum Tipo vertical 01 porta até 200 litros. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:52:17 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (6) - Carro de curativo - Material de confecção/aço inoxidável; acessórios/balde e bacia. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, e 6.6.7 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:56:54 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (6) - Carro de curativo - Material de confecção/aço inoxidável; acessórios/balde e bacia. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:57:07 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (6) - Carro de curativo - Material de confecção/aço inoxidável; acessórios/balde e bacia. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.6 e 6.6.7 do edital.

No dia 18/08/2016, às 09:59:46 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - HOSPMED COMERCIO EIRELI, no lote (6) - Carro de curativo - Material de confecção/aço inoxidável; acessórios/balde e bacia. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 10:01:24 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, no lote (6) - Carro de curativo - Material



de confecção/aço inoxidável; acessórios/balde e bacia. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 10:03:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, no lote (7) - Autoclave horizontal de mesa ate 75 litros Câmara de esterilização/aço inoxidável; modo de operação/digital; Capacidade/mínima de 60 litros. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4 e 6.6.7 do edital.

No dia 18/08/2016, às 10:04:15 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE, no lote (7) - Autoclave horizontal de mesa ate 75 litros Câmara de esterilização/aço inoxidável; modo de operação/digital; Capacidade/mínima de 60 litros. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4 e 6.6.7 do edital.

No dia 18/08/2016, às 10:04:41 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (7) - Autoclave horizontal de mesa ate 75 litros Câmara de esterilização/aço inoxidável; modo de operação/digital; Capacidade/mínima de 60 litros. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4 e 6.6.7 do edital.

No dia 18/08/2016, às 10:05:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (7) - Autoclave horizontal de mesa ate 75 litros Câmara de esterilização/aço inoxidável; modo de operação/digital; Capacidade/mínima de 60 litros. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 10:09:13 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA, no lote (7) - Autoclave horizontal de mesa ate 75 litros Câmara de esterilização/aço inoxidável; modo de operação/digital; Capacidade/mínima de 60 litros. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 10:10:33 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - HOSPMED COMERCIO EIRELI, no lote (7) - Autoclave horizontal de mesa ate 75 litros Câmara de esterilização/aço inoxidável; modo de operação/digital; Capacidade/mínima de 60 litros. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.




hidráulico devem ser de material anti-corrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilizaç. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.6 e 6.6.7 do edital.

No dia 18/08/2016, às 10:31:33 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (8) - Autoclave hospitalar horizontal (151 a 350 litros) Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessador, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anti-corrosivo e revestimento externo por chapa de aço inoxidável. Comando microprocessador programável com no mínimo 08 programas, com painel e comando com botão liga/desliga e display em LCD e deve possuir no mínimo teclado numérico para controle com membrana de proteção para visualização dos ciclos programados, manômetro e manovacuômetro. Câmaras externas e internas confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de volante central. Sistema hidráulico tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anti-corrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilizaç. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 e 6.6.7 do edital.

No dia 18/08/2016, às 10:32:20 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, no lote (8) - Autoclave hospitalar horizontal (151 a 350 litros) Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessador, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anti-corrosivo e revestimento externo por chapa de aço inoxidável. Comando microprocessador programável com no mínimo 08 programas, com painel e comando com botão liga/desliga e display em LCD e deve possuir no mínimo teclado numérico para controle com membrana de proteção para visualização dos ciclos programados, manômetro e manovacuômetro. Câmaras externas e internas confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de volante central. Sistema hidráulico tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anti-corrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilizaç. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 e 6.6.7 do edital.

No dia 18/08/2016, às 10:36:26 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BAUMER S A, no lote (8) -



programados, manômetro e manovacuômetro. Câmaras externas e internas confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de volante central. Sistema hidráulico tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anti-corrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilizaç. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 10:48:23 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - CISABRASILE LTDA, no lote (8) - Autoclave hospitalar horizontal (151 a 350 litros) Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessador, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anti-corrosivo e revestimento externo por chapa de aço inoxidável. Comando microprocessador programável com no mínimo 08 programas, com painel e comando com botão liga/desliga e display em LCD e deve possuir no mínimo teclado numérico para controle com membrana de proteção para visualização dos ciclos programados, manômetro e manovacuômetro. Câmaras externas e internas confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de volante central. Sistema hidráulico tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anti-corrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilizaç. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.5 e 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 10:49:49 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (9) - Suporte de hamper Material de confecção em aço/ferro pintado; Possui rodízios. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 10:50:50 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (9) - Suporte de hamper Material de confecção em aço/ferro pintado; Possui rodízios. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 10:51:51 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (9) - Suporte de hamper Material de confecção em aço/ferro pintado; Possui rodízios. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4 e 6.6.7 do edital.

No dia 18/08/2016, às 10:54:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (10) - Cama PPP Utilizada para realizar procedimento de parto natural e como cama de repouso. Base: Confeccionada em tubos retangulares de aço com acabamento em pintura epoxy pó. Possui plataforma de nylon para auxiliar a parturiente ao subir e descer da cama. Leito: Dorso e pernas articulados, confeccionados em tubos de aço pintado em tinta epoxy pó, dividido em quatro secções. Dorso, assento, pernas e complemento da perna. O complemento da perna é removível e sua estrutura é confeccionada em tubos de aço inoxidável. A primeira também pode ser removida soltando os manípulos da fixação. Tampos: Confeccionados em fórmica radio transparente. Estrado: Confeccionados com tubos retangulares de aço pintado com tinta epoxy pó. Equipado com dispositivo para uso do suporte de soro nas laterais do dorso. Possui gaveta coletora abaixo do leito, confeccionada em aço inoxidável. Rodas: Giratórias de 06 polegadas de diâmetro revestida com material termoplástico do sistema de freio total, send. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 11:15:18 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (11) - ITEM 11 - Cama PPP Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado ou material compatível. Estrado articulado, com estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2mm e 50 x 30 x 1,5mm (aproximadamente), totalmente revestido em ABS em alto impacto, possibilitando os movimentos trendelemburg, reverso do trendelemburg, elevação do dorso e elevação do leito. Sistema de acionamento através de comando elétrico ou controle remoto a fio ou nas grades, com dispositivo de segurança e sistema de bateria. Grades laterais em poliuretano injetado ou material compatível, móveis pelo sistema semi-giro, permitindo que fiquem acima e abaixo do leito. Equipada com um par de porta-coxas estofados, com altura reguláveis e anexos em inox. Um par de barras de apoio com altura regulável, em aço inox, localizada nas laterais do leito. Um par de apoio para os pés, com altura regulável e estofados. Bacia em aço inox localizada sob a peseira, para coleta de resíduos. Permite, através de dispositivo. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 11:16:34 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (11) - ITEM 11 - Cama PPP Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado ou material compatível. Estrado articulado, com estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2mm e 50 x 30 x 1,5mm (aproximadamente), totalmente revestido em ABS em alto impacto, possibilitando os movimentos trendelemburg, reverso do trendelemburg, elevação do dorso e elevação do leito. Sistema de acionamento através de comando elétrico ou controle remoto a fio ou nas grades, com dispositivo de segurança e

sistema de bateria. Grades laterais em poliuretano injetado ou material compatível, móveis pelo sistema semi-giro, permitindo que fiquem acima e abaixo do leito. Equipada com um par de porta-coxas estofados, com altura reguláveis e anexos em inox. Um par de barras de apoio com altura regulável, em aço inox, localizada nas laterais do leito. Um par de apoio para os pés, com altura regulável e estofados. Bacia em aço inox localizada sob a peseira, para coleta de resíduos. Permite, através de dispositivo. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 11:19:33 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (12) - ITEM 12 - Incubadora de transporte neonatal Equipamento utilizado para proporcionar suporte à vida, durante o transporte de recém-nascidos em ambiente adequado de umidade, temperatura e oxigenação. Possuir cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor; Base em material plástico de engenharia; Possuir alças para transporte; Possuir dois suportes para cilindros de gases medicinais com rápida retirada e reinstalação manual para recarga; Portas de acesso frontal e lateral ambas com parede dupla; Possuir pelo menos dois portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico e 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos; Pára-choque que protege todo o perímetro da incubadora; Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitem adequada ergonomia com pelo menos 2 cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 11:20:30 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (12) - ITEM 12 - Incubadora de transporte neonatal Equipamento utilizado para proporcionar suporte à vida, durante o transporte de recém-nascidos em ambiente adequado de umidade, temperatura e oxigenação. Possuir cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor; Base em material plástico de engenharia; Possuir alças para transporte; Possuir dois suportes para cilindros de gases medicinais com rápida retirada e reinstalação manual para recarga; Portas de acesso frontal e lateral ambas com parede dupla; Possuir pelo menos dois portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico e 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos; Pára-choque que protege todo o perímetro da incubadora; Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitem adequada ergonomia com pelo menos 2 cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 11:21:13 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (12) - ITEM 12 - Incubadora de transporte neonatal Equipamento utilizado para proporcionar suporte à vida, durante o transporte de recém-nascidos em ambiente adequado de umidade, temperatura e oxigenação. Possuir cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor; Base em material plástico de engenharia; Possuir alças para transporte; Possuir dois suportes para cilindros de gases medicinais com rápida retirada e reinstalação manual para recarga; Portas de acesso frontal e lateral ambas com parede dupla; Possuir pelo menos dois portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico e 1 portinhola tipo iris para passagem de tubos e drenos; Pára-choque que protege todo o perímetro da incubadora; Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitem adequada ergonomia com pelo menos 2 cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 11:23:49 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (13) - ITEM 13 - Suporte para soro Material de confecção em aço/ferro pintado; Pedestal altura regulável. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 11:24:27 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (13) - ITEM 13 - Suporte para soro Material de confecção em aço/ferro pintado; Pedestal altura regulável. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 e 6.6.7 do edital.

No dia 18/08/2016, às 11:28:02 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - HOSPMED COMERCIO EIRELI, no lote (13) - ITEM 13 - Suporte para soro Material de confecção em aço/ferro pintado; Pedestal altura regulável. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 11:30:23 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (14) - ITEM 14 - Cama hospitalar tipo fawler mecânica Em estrutura em tubos de aço inoxidável, com cabeceira e peseira removíveis, em poliuretano, com leito em chapa de aço inox perfurado, com espessura mínima de 1,5mm, com par de grades em aço inox, ambas de abaixar, com movimentos de dorso,

pernas, terndelemburg e próclive comandados por 3 manivelas escamoteáveis, com suporte de soro em inox e com no mínimo 02 lugares para fixação do suporte, com colchão na dimensão do leito, espessura mínima de 10cm e densidade de no mínimo D-33, revestido em courvin, com rodízios em material inoxidável, de no mínimo 5, sendo no mínimo com 02 freios, rodas em silicone, com capacidade para suportar pacientes de até 150kg, com dimensões mínimas de 1,90m de comprimento X 0,80m d. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 11:31:17 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (14) - ITEM 14 - Cama hospitalar tipo fawler mecânica Em estrutura em tubos de aço inoxidável, com cabeceira e peseira removíveis, em poliuretano, com leito em chapa de aço inox perfurado, com espessura mínima de 1,5mm, com par de grades em aço inox, ambas de abaixar, com movimentos de dorso, pernas, terndelemburg e próclive comandados por 3 manivelas escamoteáveis, com suporte de soro em inox e com no mínimo 02 lugares para fixação do suporte, com colchão na dimensão do leito, espessura mínima de 10cm e densidade de no mínimo D-33, revestido em courvin, com rodízios em material inoxidável, de no mínimo 5, sendo no mínimo com 02 freios, rodas em silicone, com capacidade para suportar pacientes de até 150kg, com dimensões mínimas de 1,90m de comprimento X 0,80m d. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 11:40:08 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (14) - ITEM 14 - Cama hospitalar tipo fawler mecânica Em estrutura em tubos de aço inoxidável, com cabeceira e peseira removíveis, em poliuretano, com leito em chapa de aço inox perfurado, com espessura mínima de 1,5mm, com par de grades em aço inox, ambas de abaixar, com movimentos de dorso, pernas, terndelemburg e próclive comandados por 3 manivelas escamoteáveis, com suporte de soro em inox e com no mínimo 02 lugares para fixação do suporte, com colchão na dimensão do leito, espessura mínima de 10cm e densidade de no mínimo D-33, revestido em courvin, com rodízios em material inoxidável, de no mínimo 5, sendo no mínimo com 02 freios, rodas em silicone, com capacidade para suportar pacientes de até 150kg, com dimensões mínimas de 1,90m de comprimento X 0,80m d. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 11:43:34 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (15) - ITEM 15 - Balde a pedal Capacidade: mínimo de 05 litros; material de confecção: aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi:



Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 e 6.6.7 do edital.

No dia 18/08/2016, às 11:44:03 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (15) - ITEM 15 - Balde a pedal Capacidade: mínimo de 05 litros; material de confecção: aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 11:46:15 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (16) - ITEM 16 - Escadas com dois degraus Material de confecção em aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2 e 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 11:46:53 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (16) - ITEM 16 - Escadas com dois degraus Material de confecção em aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 11:48:10 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (16) - ITEM 16 - Escadas com dois degraus Material de confecção em aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 11:51:21 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (17) - ITEM 17 - Biombo Biombo triplo, construído em tubo $\frac{3}{4}$ polegadas, em pintura eletrostática a pó, na cor branca, com no mínimo 06 rodízios em material inoxidável, de no mínimo 02, rodas com silicone, com faces com movimentos 360°, com tecido em algodão cru, com dimensões mínimas de 1,80 m de altura X 1,75 M de largura. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2 e 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 11:51:56 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (17) - ITEM 17 - Biombo Biombo triplo, construído em tubo $\frac{3}{4}$ polegadas, em pintura eletrostática a pó, na cor branca, com no mínimo 06 rodízios em material inoxidável, de no mínimo 02, rodas com silicone, com faces com movimentos 360°, com tecido em algodão cru, com dimensões mínimas de 1,80 m de altura X 1,75 M de largura. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens

FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (19) - ITEM 19 - Cadeira - Material de confecção: aço/ferro pintado; Não possui rodízios, nem braços e nem regulagem de altura; Assento/encosto: polipropileno. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 12:12:13 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (19) - ITEM 19 - Cadeira - Material de confecção: aço/ferro pintado; Não possui rodízios, nem braços e nem regulagem de altura; Assento/encosto: polipropileno. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 12:13:04 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA, no lote (19) - ITEM 19 - Cadeira - Material de confecção: aço/ferro pintado; Não possui rodízios, nem braços e nem regulagem de altura; Assento/encosto: polipropileno. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 12:17:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (20) - ITEM 20 - Comadre Material de confecção em aço inoxidável; Capacidade mínimo de 02 litros. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 12:18:41 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (20) - ITEM 20 - Comadre Material de confecção em aço inoxidável; Capacidade mínimo de 02 litros. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 12:19:11 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (20) - ITEM 20 - Comadre Material de confecção em aço inoxidável; Capacidade mínimo de 02 litros. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2 e 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:09:46 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (21) - ITEM 21 - Papagaio Material de



confeção em aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:09:59 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (21) - ITEM 21 - Papagaio Material de confeção em aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:14:10 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (22) - ITEM 22 - Esfifmomanômetro Tipo: adulto; Material de confeção: tecido em algodão; Braçadeira/fecho: metal. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:18:35 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (23) - ITEM 23 - Carro de emergência Com estrutura em aço com pintura eletrostática sobre tratamento anti-ferruginoso, com tampo superior em aço inox para manipulação de medicamentos, com suporte giratório para desfibrilador ou cardioversor, com no mínimo 04 gavetas, que ocupem toda a largura do carro, sendo a primeira para acondicionamento de medicamentos com divisórias, com régua com filtro de linha com no mínimo de 03 tomadas, com tábua para massagem cardíaca em material resistente, com suporte de cilindro de oxigênio, com suporte de soro em aço inox com altura ajustável, com pára-choques de borracha em toda a volta para proteção contra choque-mecânico, com sistema de lacre (comum ou pelo suporte de soro). Com 04 rodízios de no mínimo 04 polegadas, com freio em pelo 2 rodízios, com extensão elétrica de no mínimo 5 metros, tipo de alimentação: 110v e/ou 220v dependendo do local a ser instalado o equipamento), freqüência 60hz. Com dimensões mínimas: A: 800MM L: 500MM P:450MM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:19:15 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (23) - ITEM 23 - Carro de emergência Com estrutura em aço com pintura eletrostática sobre tratamento anti-ferruginoso, com tampo superior em aço inox para manipulação de medicamentos, com suporte giratório para desfibrilador ou cardioversor, com no mínimo 04 gavetas, que ocupem toda a largura do carro, sendo a primeira para acondicionamento de medicamentos com divisórias, com régua com filtro de linha com no mínimo de 03 tomadas, com tábua para massagem cardíaca em material resistente, com suporte de cilindro de oxigênio, com suporte de soro em aço inox



com altura ajustável, com pára-choques de borracha em toda a volta para proteção contra choque-mecânico, com sistema de lacre (comum ou pelo suporte de soro). Com 04 rodízios de no mínimo 04 polegadas, com freio em pelo 2 rodízios, com extensão elétrica de no mínimo 5 metros, tipo de alimentação: 110v e/ou 220v dependendo do local a ser instalado o equipamento), freqüência 60hz. Com dimensões mínimas: A: 800MM L: 500MM P:450MM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:20:26 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - HOSPMED COMERCIO EIRELI, no lote (23) - ITEM 23 - Carro de emergência Com estrutura em aço com pintura eletrostática sobre tratamento anti-ferruginoso, com tampo superior em aço inox para manipulação de medicamentos, com suporte giratório para desfibrilador ou cardioversor, com no mínimo 04 gavetas, que ocupem toda a largura do carro, sendo a primeira para acondicionamento de medicamentos com divisórias, com régua com filtro de linha com no mínimo de 03 tomadas, com tábua para massagem cardíaca em material resistente, com suporte de cilindro de oxigênio, com suporte de soro em aço inox com altura ajustável, com pára-choques de borracha em toda a volta para proteção contra choque-mecânico, com sistema de lacre (comum ou pelo suporte de soro). Com 04 rodízios de no mínimo 04 polegadas, com freio em pelo 2 rodízios, com extensão elétrica de no mínimo 5 metros, tipo de alimentação: 110v e/ou 220v dependendo do local a ser instalado o equipamento), freqüência 60hz. Com dimensões mínimas: A: 800MM L: 500MM P:450MM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:20:57 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, no lote (23) - ITEM 23 - Carro de emergência Com estrutura em aço com pintura eletrostática sobre tratamento anti-ferruginoso, com tampo superior em aço inox para manipulação de medicamentos, com suporte giratório para desfibrilador ou cardioversor, com no mínimo 04 gavetas, que ocupem toda a largura do carro, sendo a primeira para acondicionamento de medicamentos com divisórias, com régua com filtro de linha com no mínimo de 03 tomadas, com tábua para massagem cardíaca em material resistente, com suporte de cilindro de oxigênio, com suporte de soro em aço inox com altura ajustável, com pára-choques de borracha em toda a volta para proteção contra choque-mecânico, com sistema de lacre (comum ou pelo suporte de soro). Com 04 rodízios de no mínimo 04 polegadas, com freio em pelo 2 rodízios, com extensão elétrica de no mínimo 5 metros, tipo de alimentação: 110v e/ou 220v dependendo do local a ser instalado o equipamento), freqüência 60hz. Com dimensões mínimas: A: 800MM L: 500MM P:450MM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.



No dia 18/08/2016, às 13:21:40 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (23) - ITEM 23 - Carro de emergência Com estrutura em aço com pintura eletrostática sobre tratamento anti-ferruginoso, com tampo superior em aço inox para manipulação de medicamentos, com suporte giratório para desfibrilador ou cardioversor, com no mínimo 04 gavetas, que ocupem toda a largura do carro, sendo a primeira para acondicionamento de medicamentos com divisórias, com régua com filtro de linha com no mínimo de 03 tomadas, com tábua para massagem cardíaca em material resistente, com suporte de cilindro de oxigênio, com suporte de soro em aço inox com altura ajustável, com pára-choques de borracha em toda a volta para proteção contra choque-mecânico, com sistema de lacre (comum ou pelo suporte de soro). Com 04 rodízios de no mínimo 04 polegadas, com freio em pelo 2 rodízios, com extensão elétrica de no mínimo 5 metros, tipo de alimentação: 110v e/ou 220v dependendo do local a ser instalado o equipamento), frequência 60hz. Com dimensões mínimas: A: 800MM L: 500MM P:450MM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:28:03 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (24) - ITEM 24 - Mesa de escritório Base/aço/ferro pintado; composição/formato em L; material de confecção/madeira, MDP, MDF, similar; divisões/sem gavetas. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:28:14 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (24) - ITEM 24 - Mesa de escritório Base/aço/ferro pintado; composição/formato em L; material de confecção/madeira, MDP, MDF, similar; divisões/sem gavetas. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:29:29 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA, no lote (24) - ITEM 24 - Mesa de escritório Base/aço/ferro pintado; composição/formato em L; material de confecção/madeira, MDP, MDF, similar; divisões/sem gavetas. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:33:28 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (25) - ITEM 25 - Estante Capacidade/prateleiras: Mínimo 20kg/02 prateleiras. Possui reforço. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do



edital.

No dia 18/08/2016, às 13:34:39 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA, no lote (25) - ITEM 25 - Estante Capacidade/prateleiras: Mínimo 20kg/02 prateleiras. Possui reforço. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:37:13 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (26) - ITEM 26 - Armário Dimensões mínimas/material de confecção: 0,75X0,75/aço. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:40:36 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (27) - ITEM 27 - Longarina Assento/encosto polipropileno. 02 assentos;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:41:59 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (27) - ITEM 27 - Longarina Assento/encosto polipropileno. 02 assentos;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:42:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA, no lote (27) - ITEM 27 - Longarina Assento/encosto polipropileno. 02 assentos;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:43:18 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ERLANYA S. DE LIMA - ME, no lote (27) - ITEM 27 - Longarina Assento/encosto polipropileno. 02 assentos;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:46:40 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (28) - ITEM 28 - Longarina Assento/encosto polipropileno. 05 assentos;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.



No dia 18/08/2016, às 13:47:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (28) - ITEM 28 - Longarina Assento/encosto polipropileno. 05 assentos;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:48:14 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA, no lote (28) - ITEM 28 - Longarina Assento/encosto polipropileno. 05 assentos;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:48:53 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ERLANYA S. DE LIMA - ME, no lote (28) - ITEM 28 - Longarina Assento/encosto polipropileno. 05 assentos;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:49:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (29) - ITEM 29 - Longarina Assento/encosto estofado. 05 assentos;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:50:19 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA, no lote (29) - ITEM 29 - Longarina Assento/encosto estofado. 05 assentos;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:50:38 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ERLANYA S. DE LIMA - ME, no lote (29) - ITEM 29 - Longarina Assento/encosto estofado. 05 assentos;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.


No dia 18/08/2016, às 13:51:27 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (29) - ITEM 29 - Longarina Assento/encosto estofado. 05 assentos;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:57:21 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA

FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (30) - ITEM 30 - Lavadora termo desinfectora Capacidade de câmara interna mínima, de 280 litros para utilização em processos de desinfecção térmica em materiais usados ou contaminados passíveis de umidade ou temperatura. Câmara constituída em aço inoxidável tipo AISI 316 com alta resistência a corrosão. Deve possir: Sistema de válvulas para engate-rápido, conexões de água, válvulas de fechamento e abertura automáticas, câmara com sistema para encaixe de prateleiras, painel frontal com display em cristal líquido para acompanhamento dos ciclos, sistema de bomba peristáltica (mínimo 02) com controle de injeção de detergentes, com regulagem de temperatura de água, sistema hidráulico com tubulação em inox e nylon. O equipamento deve ter 02 portas com sistema por elevação vertical/guilhotina com estatura em aço inox e vidro temperado. Sistema de tratamento de água por osmose reversa com capacidade de produção de água tratada de 30 litros/hora e reservatório de água tratada instalada. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 13:59:28 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - CISABRASILE LTDA, no lote (30) - ITEM 30 - Lavadora termo desinfectora Capacidade de câmara interna mínima, de 280 litros para utilização em processos de desinfecção térmica em materiais usados ou contaminados passíveis de umidade ou temperatura. Câmara constituída em aço inoxidável tipo AISI 316 com alta resistência a corrosão. Deve possir: Sistema de válvulas para engate-rápido, conexões de água, válvulas de fechamento e abertura automáticas, câmara com sistema para encaixe de prateleiras, painel frontal com display em cristal líquido para acompanhamento dos ciclos, sistema de bomba peristáltica (mínimo 02) com controle de injeção de detergentes, com regulagem de temperatura de água, sistema hidráulico com tubulação em inox e nylon. O equipamento deve ter 02 portas com sistema por elevação vertical/guilhotina com estatura em aço inox e vidro temperado. Sistema de tratamento de água por osmose reversa com capacidade de produção de água tratada de 30 litros/hora e reservatório de água tratada instalada. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 14:00:49 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BAUMER S A, no lote (30) - ITEM 30 - Lavadora termo desinfectora Capacidade de câmara interna mínima, de 280 litros para utilização em processos de desinfecção térmica em materiais usados ou contaminados passíveis de umidade ou temperatura. Câmara constituída em aço inoxidável tipo AISI 316 com alta resistência a corrosão. Deve possir: Sistema de válvulas para engate-rápido, conexões de água, válvulas de fechamento e abertura automáticas, câmara com sistema para encaixe de prateleiras, painel frontal com display em cristal líquido para acompanhamento dos ciclos, sistema de bomba peristáltica (mínimo 02) com controle de



injeção de detergentes, com regulagem de temperatura de água, sistema hidráulico com tubulação em inox e nylon. O equipamento deve ter 02 portas com sistema por elevação vertical/guilhotina com estatura em aço inox e vidro temperado. Sistema de tratamento de água por osmose reversa com capacidade de produção de água tratada de 30 litros/hora e reservatório de água tratada instalada. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 14:09:18 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (31) - ITEM 31 - Carro para transporte de materiais (diversos) Tipo/aberto/3 prateleiras/aço inox. Com estrutura em aço inox, com duas portas de abrir em aço inox com travas, com no mínimo uma prateleira em aço inox, com pára-choque de borracha, em toda a volta, com puxadores em aço inox, com 04 rodízios com no mínimo 5 polegadas, sendo dois giratórios e dois fixos. Com dimensões mínimas: C: 1000MM L: 600MM A: 800MM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 14:10:36 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (31) - ITEM 31 - Carro para transporte de materiais (diversos) Tipo/aberto/3 prateleiras/aço inox. Com estrutura em aço inox, com duas portas de abrir em aço inox com travas, com no mínimo uma prateleira em aço inox, com pára-choque de borracha, em toda a volta, com puxadores em aço inox, com 04 rodízios com no mínimo 5 polegadas, sendo dois giratórios e dois fixos. Com dimensões mínimas: C: 1000MM L: 600MM A: 800MM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 14:11:07 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (31) - ITEM 31 - Carro para transporte de materiais (diversos) Tipo/aberto/3 prateleiras/aço inox. Com estrutura em aço inox, com duas portas de abrir em aço inox com travas, com no mínimo uma prateleira em aço inox, com pára-choque de borracha, em toda a volta, com puxadores em aço inox, com 04 rodízios com no mínimo 5 polegadas, sendo dois giratórios e dois fixos. Com dimensões mínimas: C: 1000MM L: 600MM A: 800MM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 14:14:50 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (32) - ITEM 32 - Carro para transporte de

materiais (diversos) Tipo: fechado/ 01 prateleira/ aço inox. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 14:15:08 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (32) - ITEM 32 - Carro para transporte de materiais (diversos) Tipo: fechado/ 01 prateleira/ aço inox. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 14:15:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (32) - ITEM 32 - Carro para transporte de materiais (diversos) Tipo: fechado/ 01 prateleira/ aço inox. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 14:22:36 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL, no lote (33) - ITEM 33 - Balança tipo plataforma - Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono, ou alumínio, ou material de qualidade e resistência semelhante; capacidade máxima de pesagem deve ser de no mínimo 300 kg de divisão de pesagem de 100 g em 100 g. Dimensões mínimas da plataforma = L x P (cm) 40x40 plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2 e 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 14:23:59 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - J. C. F. MARANA, no lote (33) - ITEM 33 - Balança tipo plataforma - Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono, ou alumínio, ou material de qualidade e resistência semelhante; capacidade máxima de pesagem deve ser de no mínimo 300 kg de divisão de pesagem de 100 g em 100 g. Dimensões mínimas da plataforma = L x P (cm) 40x40 plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 14:24:54 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP, no lote (33) - ITEM 33 - Balança tipo plataforma - Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono, ou alumínio, ou material de qualidade e resistência semelhante; capacidade máxima de pesagem deve ser de no mínimo 300 kg de divisão de pesagem de 100 g em 100 g. Dimensões mínimas da

plataforma = L x P (cm) 40x40 plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 14:25:45 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, no lote (33) - ITEM 33 - Balança tipo plataforma - Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono, ou alumínio, ou material de qualidade e resistência semelhante; capacidade máxima de pesagem deve ser de no mínimo 300 kg de divisão de pesagem de 100 g em 100 g. Dimensões mínimas da plataforma = L x P (cm) 40x40 plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1.

No dia 18/08/2016, às 14:25:53 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (33) - ITEM 33 - Balança tipo plataforma - Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono, ou alumínio, ou material de qualidade e resistência semelhante; capacidade máxima de pesagem deve ser de no mínimo 300 kg de divisão de pesagem de 100 g em 100 g. Dimensões mínimas da plataforma = L x P (cm) 40x40 plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1.

No dia 18/08/2016, às 14:44:57 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - JARAGUA MERCANTIL LTDA - ME, no lote (34) - ITEM 34 - Lavadora extratora de roupa hospitalar (ate 60kg) Estrutura externa/aço inox/aço; possui painel de comando; possui barreira sanitária; possui dispositivo de segurança; cesto interno/aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 14:45:29 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL BETTA LTDA EPP, no lote (34) - ITEM 34 - Lavadora extratora de roupa hospitalar (ate 60kg) Estrutura externa/aço inox/aço; possui painel de comando; possui barreira sanitária; possui dispositivo de segurança; cesto interno/aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 14:48:17 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, no lote (34) - ITEM 34 - Lavadora extratora de roupa hospitalar (ate 60kg) Estrutura externa/aço inox/aço; possui painel de comando; possui



barreira sanitária; possui dispositivo de segurança; cesto interno/aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 14:50:29 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (34) - ITEM 34 - Lavadora extratora de roupa hospitalar (ate 60kg) Estrutura externa/aço inox/aço; possui painel de comando; possui barreira sanitária; possui dispositivo de segurança; cesto interno/aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 14:51:24 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BAUMER S A, no lote (34) - ITEM 34 - Lavadora extratora de roupa hospitalar (ate 60kg) Estrutura externa/aço inox/aço; possui painel de comando; possui barreira sanitária; possui dispositivo de segurança; cesto interno/aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 14:55:26 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, no lote (34) - ITEM 34 - Lavadora extratora de roupa hospitalar (ate 60kg) Estrutura externa/aço inox/aço; possui painel de comando; possui barreira sanitária; possui dispositivo de segurança; cesto interno/aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 14:58:14 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - JARAGUA MERCANTIL LTDA - ME, no lote (35) - ITEM 35 - Lavadora extratora de roupa hospitalar (capacidade acima de 50kg) Estrutura externa/aço inox/aço; possui painel de comando; possui barreira sanitária; possui dispositivo de segurança; possui freio de parada; cesto interno/aço inoxidável; capacidade/até 60 kg. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2 e 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 14:58:51 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL BETTA LTDA EPP, no lote (35) - ITEM 35 - Lavadora extratora de roupa hospitalar (capacidade acima de 50kg) Estrutura externa/aço inox/aço; possui painel de comando; possui barreira sanitária; possui dispositivo de segurança; possui freio de parada; cesto interno/aço inoxidável; capacidade/até 60 kg. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 14:59:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (35) - ITEM 35 - Lavadora extratora de roupa hospitalar (capacidade acima de 50kg) Estrutura externa/aço inox/aço; possui painel de comando; possui barreira sanitária; possui dispositivo de segurança; possui freio de parada; cesto interno/aço inoxidável; capacidade/até 60 kg. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:00:12 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BAUMER S A, no lote (35) - ITEM 35 - Lavadora extratora de roupa hospitalar (capacidade acima de 50kg) Estrutura externa/aço inox/aço; possui painel de comando; possui barreira sanitária; possui dispositivo de segurança; possui freio de parada; cesto interno/aço inoxidável; capacidade/até 60 kg. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:00:34 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, no lote (35) - ITEM 35 - Lavadora extratora de roupa hospitalar (capacidade acima de 50kg) Estrutura externa/aço inox/aço; possui painel de comando; possui barreira sanitária; possui dispositivo de segurança; possui freio de parada; cesto interno/aço inoxidável; capacidade/até 60 kg. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:00:57 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, no lote (35) - ITEM 35 - Lavadora extratora de roupa hospitalar (capacidade acima de 50kg) Estrutura externa/aço inox/aço; possui painel de comando; possui barreira sanitária; possui dispositivo de segurança; possui freio de parada; cesto interno/aço inoxidável; capacidade/até 60 kg. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:01:15 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN, no lote (35) - ITEM 35 - Lavadora extratora de roupa hospitalar (capacidade acima de 50kg) Estrutura externa/aço inox/aço; possui painel de comando; possui barreira sanitária; possui dispositivo de segurança; possui freio de parada; cesto interno/aço inoxidável; capacidade/até 60 kg. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.



No dia 18/08/2016, às 15:02:30 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA, no lote (36) - ITEM 36 - Secadora de roupa hospitalar (capacidade acima de 30 kg) - Capacidade de 31 a 40 kg; Estrutura externa/aço inox/aço; Tambor aço inox/aço; Aquecimento gás/vapor/elétrico; Possui painel de comando. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:02:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, no lote (36) - ITEM 36 - Secadora de roupa hospitalar (capacidade acima de 30 kg) - Capacidade de 31 a 40 kg; Estrutura externa/aço inox/aço; Tambor aço inox/aço; Aquecimento gás/vapor/elétrico; Possui painel de comando. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:02:59 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL BETTA LTDA EPP, no lote (36) - ITEM 36 - Secadora de roupa hospitalar (capacidade acima de 30 kg) - Capacidade de 31 a 40 kg; Estrutura externa/aço inox/aço; Tambor aço inox/aço; Aquecimento gás/vapor/elétrico; Possui painel de comando. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:03:54 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (36) - ITEM 36 - Secadora de roupa hospitalar (capacidade acima de 30 kg) - Capacidade de 31 a 40 kg; Estrutura externa/aço inox/aço; Tambor aço inox/aço; Aquecimento gás/vapor/elétrico; Possui painel de comando. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:04:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN, no lote (36) - ITEM 36 - Secadora de roupa hospitalar (capacidade acima de 30 kg) - Capacidade de 31 a 40 kg; Estrutura externa/aço inox/aço; Tambor aço inox/aço; Aquecimento gás/vapor/elétrico; Possui painel de comando. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:04:44 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - JARAGUA MERCANTIL LTDA - ME, no lote (36) - ITEM 36 - Secadora de roupa hospitalar (capacidade acima de 30 kg) - Capacidade de 31 a 40 kg; Estrutura externa/aço inox/aço; Tambor aço inox/aço;



Aquecimento gás/vapor/elétrico; Possui painel de comando. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2 e 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:05:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BAUMER S A, no lote (36) - ITEM 36 - Secadora de roupa hospitalar (capacidade acima de 30 kg) - Capacidade de 31 a 40 kg; Estrutura externa/aço inox/aço; Tambor aço inox/aço; Aquecimento gás/vapor/elétrico; Possui painel de comando. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:07:39 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MEC SUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO, no lote (36) - ITEM 36 - Secadora de roupa hospitalar (capacidade acima de 30 kg) - Capacidade de 31 a 40 kg; Estrutura externa/aço inox/aço; Tambor aço inox/aço; Aquecimento gás/vapor/elétrico; Possui painel de comando. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:09:08 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, no lote (36) - ITEM 36 - Secadora de roupa hospitalar (capacidade acima de 30 kg) - Capacidade de 31 a 40 kg; Estrutura externa/aço inox/aço; Tambor aço inox/aço; Aquecimento gás/vapor/elétrico; Possui painel de comando. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:09:59 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN, no lote (37) - ITEM 37 - Centrifuga de roupas (capacidade acima de 20 kg) Tipo/capacidade/Tripé - De 21 a 35 kg; material de confecção do cesto/aço inoxidável; possui painel de comando; possui trava de segurança. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:10:07 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL BETTA LTDA EPP, no lote (37) - ITEM 37 - Centrifuga de roupas (capacidade acima de 20 kg) Tipo/capacidade/Tripé - De 21 a 35 kg; material de confecção do cesto/aço inoxidável; possui painel de comando; possui trava de segurança. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:11:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EDVALDO ROSA

COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, no lote (37) - ITEM 37 - Centrifuga de roupas (capacidade acima de 20 kg) Tipo/capacidade/Tripé - De 21 a 35 kg; material de confecção do cesto/aço inoxidável; possui painel de comando; possui trava de segurança. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.


No dia 18/08/2016, às 15:13:12 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, no lote (37) - ITEM 37 - Centrifuga de roupas (capacidade acima de 20 kg) Tipo/capacidade/Tripé - De 21 a 35 kg; material de confecção do cesto/aço inoxidável; possui painel de comando; possui trava de segurança. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:14:12 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MEC SUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO, no lote (37) - ITEM 37 - Centrifuga de roupas (capacidade acima de 20 kg) Tipo/capacidade/Tripé - De 21 a 35 kg; material de confecção do cesto/aço inoxidável; possui painel de comando; possui trava de segurança. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:15:06 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BAUMER S A, no lote (37) - ITEM 37 - Centrifuga de roupas (capacidade acima de 20 kg) Tipo/capacidade/Tripé - De 21 a 35 kg; material de confecção do cesto/aço inoxidável; possui painel de comando; possui trava de segurança. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:15:31 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - JARAGUA MERCANTIL LTDA - ME, no lote (37) - ITEM 37 - Centrifuga de roupas (capacidade acima de 20 kg) Tipo/capacidade/Tripé - De 21 a 35 kg; material de confecção do cesto/aço inoxidável; possui painel de comando; possui trava de segurança. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:18:30 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BAUMER S A, no lote (38) - ITEM 38 - Calandra de alta produção (com cilindro acima de 2 metros) Equipamento desenvolvido para passagem de tecidos planos. Calandra de 02 rolos com tamanho de 3m de comprimento. Aquecimento a gás, vapor ou elétrico. Fabricado com calha de aço inox AISI 304 e polida. Cilindro revestido com feltro e tecido de algodão e/ou poliéster resistente a alta temperatura. Entrada das roupas através de mesa de aço inox AISI 304; entrada e



temperatura através de termostato, botão seletor da rotação do cilindro, e dispositivo de segurança que reverte o cilindro caso o operador toque a grade de proteção. Transmissão através de motor redutor coroa e eixo sem fim tratados e retificados. Totalmente fechada. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:19:55 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MECSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO, no lote (38) - ITEM 38 - Calandra de alta produção (com cilindro acima de 2 metros) Equipamento desenvolvido para passagem de tecidos planos. Calandra de 02 rolos com tamanho de 3m de comprimento. Aquecimento a gás, vapor ou elétrico. Fabricado com calha de aço inox AISI 304 e polida. Cilindro revestido com feltro e tecido de algodão e/ou poliéster resistente a alta temperatura. Entrada das roupas através de mesa de aço inox AISI 304; entrada e saída da roupa pela parte frontal. Painel de comando com controle de temperatura através de termostato, botão seletor da rotação do cilindro, e dispositivo de segurança que reverte o cilindro caso o operador toque a grade de proteção. Transmissão através de motor redutor coroa e eixo sem fim tratados e retificados. Totalmente fechada. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:20:08 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, no lote (38) - ITEM 38 - Calandra de alta produção (com cilindro acima de 2 metros) Equipamento desenvolvido para passagem de tecidos planos. Calandra de 02 rolos com tamanho de 3m de comprimento. Aquecimento a gás, vapor ou elétrico. Fabricado com calha de aço inox AISI 304 e polida. Cilindro revestido com feltro e tecido de algodão e/ou poliéster resistente a alta temperatura. Entrada das roupas através de mesa de aço inox AISI 304; entrada e saída da roupa pela parte frontal. Painel de comando com controle de temperatura através de termostato, botão seletor da rotação do cilindro, e dispositivo de segurança que reverte o cilindro caso o operador toque a grade de proteção. Transmissão através de motor redutor coroa e eixo sem fim tratados e retificados. Totalmente fechada. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:20:18 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN, no lote (38) - ITEM 38 - Calandra de alta produção (com cilindro acima de 2 metros) Equipamento desenvolvido para passagem de tecidos planos. Calandra de 02 rolos com tamanho de 3m de comprimento. Aquecimento a gás, vapor ou elétrico. Fabricado com calha de aço inox AISI 304 e polida. Cilindro revestido com feltro e tecido de algodão e/ou

poliéster resistente a alta temperatura. Entrada das roupas através de mesa de aço inox AISI 304; entrada e saída da roupa pela parte frontal. Painel de comando com controle de temperatura através de termostato, botão seletor da rotação do cilindro, e dispositivo de segurança que reverte o cilindro caso o operador toque a grade de proteção. Transmissão através de motor redutor coroa e eixo sem fim tratados e retificados. Totalmente fechada. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 18/08/2016, às 15:21:37 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (39) - ITEM 39 - Máquina de costura industrial Máquina de ponto fixo do tipo reta, com sistema automático de lubrificação. De alta velocidade de 4.500rpm, sistema de levantamento do calcador por alavanca e joelheira; Protetor de dedos e correia, equipada com 01 agulha. Composta por: tampo de madeira revestido em fórmica impermeável, estante de ferro pintado. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 23/08/2016, às 14:01:19 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (16) - ITEM 16 - Escadas com dois degraus Material de confecção em aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 23/08/2016, às 14:01:50 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (24) - ITEM 24 - Mesa de escritório Base/aço/ferro pintado; composição/formato em L; material de confecção/madeira, MDP, MDF, similar; divisões/sem gavetas. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 23/08/2016, às 14:31:02 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - OWL PRODUcoes E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRE, no lote (5) - Freezer comum Tipo vertical 01 porta até 200 litros. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 23/08/2016, às 14:31:26 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS



MEDICOS LTDA, no lote (6) - Carro de curativo - Material de confecção/aço inoxidável; acessórios/balde e bacia. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 23/08/2016, às 14:31:52 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (7) - Autoclave horizontal de mesa ate 75 litros Câmara de esterilização/aço inoxidável; modo de operação/digital; Capacidade/mínima de 60 litros. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 23/08/2016, às 14:32:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (8) - Autoclave hospitalar horizontal (151 a 350 litros) Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessador, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anti-corrosivo e revestimento externo por chapa de aço inoxidável. Comando microprocessador programável com no mínimo 08 programas, com painel e comando com botão liga/desliga e display em LCD e deve possuir no mínimo teclado numérico para controle com membrana de proteção para visualização dos ciclos programados, manômetro e manovacuômetro. Câmaras externas e internas confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de volante central. Sistema hidráulico tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anti-corrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilizaç. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 23/08/2016, às 14:33:00 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (9) - Suporte de hamper Material de confecção em aço/ferro pintado; Possui rodízios. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 23/08/2016, às 14:36:44 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS LTDA, no lote (15) - ITEM 15 - Balde a pedal Capacidade: mínimo de 05 litros; material de confecção: aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 23/08/2016, às 14:37:45 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (20) - ITEM 20 - Comadre Material de confecção em aço inoxidável; Capacidade mínimo de 02 litros. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 23/08/2016, às 14:43:57 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (21) - ITEM 21 - Papagaio Material de confecção em aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: Não apresentou a proposta adequada.

No dia 24/08/2016, às 14:46:25 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, no lote (33) - ITEM 33 - Balança tipo plataforma - Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono, ou alumínio, ou material de qualidade e resistência semelhante; capacidade máxima de pesagem deve ser de no mínimo 300 kg de divisão de pesagem de 100 g em 100 g. Dimensões mínimas da plataforma = L x P (cm) 40x40 plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 11.4.1. Comprovação de Aptidão Técnica, através de no mínimo um Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com identificação e firma reconhecida do assinante, que a empresa forneceu produtos compatíveis com o objeto deste certame, acompanhado do respectivo instrumento contratual, apresentados todos em cópias devidamente autenticadas em cartório.

No dia 29/08/2016, às 11:31:03 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (15) - ITEM 15 - Balde a pedal Capacidade: mínimo de 05 litros; material de confecção: aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: Por desatendimento ao Item 10.1 do Edital.

No dia 29/08/2016, às 11:33:46 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (21) - ITEM 21 - Papagaio Material de confecção em aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: Por desatendimento ao Item 10.1 do Edital.

No dia 29/08/2016, às 11:34:26 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (33) - ITEM 33 - Balança tipo plataforma - Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono, ou alumínio, ou material de qualidade e resistência semelhante; capacidade máxima de pesagem deve ser de no mínimo 300 kg de divisão de pesagem de 100 g em 100 g. Dimensões mínimas da plataforma = L x P (cm) 40x40 plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono. O motivo da desclassificação foi: Por desatendimento ao Item 10.1 do Edital.

No dia 01/09/2016, às 09:08:18 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, no lote (21) - ITEM 21 - Papagaio Material de confecção em aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando a proposta de preços adequada tempestivamente.


No dia 01/09/2016, às 14:08:34 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (21) - ITEM 21 - Papagaio Material de confecção em aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: Conforme pedido de desistência da D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME.

No dia 06/09/2016, às 09:30:37 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA, no lote (21) - ITEM 21 - Papagaio Material de confecção em aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 10.1 do edital.

No dia 13/09/2016, às 13:29:40 horas, no lote (33) - ITEM 33 - Balança tipo plataforma - Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono, ou alumínio, ou material de qualidade e resistência semelhante; capacidade máxima de pesagem deve ser de no mínimo 300 kg de divisão de pesagem de 100 g em 100 g. Dimensões mínimas da plataforma = L x P (cm) 40x40 plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono.. Assim, pelos fundamentos apresentados, a CPL decide conhecer do recurso interposto pela empresa K C R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME. mas, no mérito, negar-lhe provimento.

No dia 13/09/2016, às 13:37:43 horas, a autoridade competente da licitação - ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa



declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

Maria Edcarla Freitas Santos
MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS

Pregoeiro da disputa

Antonio Carlos Alves de Lima
ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA

Autoridade Competente

Maria do Carmo Soares da Silva
MARIA DO CARMO SOARES DA SILVA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

- 09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN
- 61.374.161/0001-30 BAUMER S A
- 05.120.289/0001-04 CISABRASILE LTDA
- 13.595.328/0001-40 COMERCIAL BETTA LTDA EPP
- 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
- 13.066.932/0001-89 DEXCEL INFORMATICA LTDA - ME
- 92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP
- 00.284.181/0001-25 ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA
- 19.213.013/0001-77 EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P
- 17.649.992/0001-85 ERLANYA S. DE LIMA - ME
- 05.635.293/0001-05 GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
- 18.224.182/0001-40 HOSPMED COMERCIO EIRELI
- 07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA
- 24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI
- 22.516.950/0001-06 J. C. F. MARANA
- 13.390.706/0001-59 JARAGUA MERCANTIL LTDA - ME
- 09.251.627/0001-90 K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
- 05.731.915/0001-90 MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
- 03.189.780/0001-58 MECSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
- 04.331.316/0001-17 MEDLIFE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP. HOSPITALARES
- 04.150.908/0001-32 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
- 07.029.483/0001-04 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
- 48.240.709/0001-90 ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- 18.599.915/0001-20 OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRE
- 44.239.382/0001-86 PHOENIX IND E COM DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA
- 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
- 41.654.740/0001-29 QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL
- 16.655.575/0001-82 SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
- 22.883.543/0001-37 TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE
- 13.533.610/0001-00 WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP